



Fachada 1



Fachada 2



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
111	C111	Corte	Travessa da Rua Ezequiel Batista Zunino;	0	8,80	0,00	8,80	0,00		NÃO ATINGIDA


Figura 1: Informações contidas no Levantamento de Cotas de Cheias, com base no desastre de setembro de 2011 – (Plano de Contingência – Coordenadoria de defesa Civil de São João Batista



Localização / Logradouro - **NÃO ATINGIDO**



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA
GABINETE DO PREFEITO
COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL



Entre 3: bairro de Victoria

Situação - Residencial Familiar